

Alumi-Star

Diluer le produit dans environ 10 parties d'eau pour 1 partie de produit.

À l'aide d'un vaporisateur ou d'un applicateur, enduire la surface en aluminium à nettoyer d'Alumi-Star.

Toujours vaporiser de bas en haut.



Lorsqu'une mousse se forme, rincer à haute pression de bas en haut.



Après séchage, votre aluminium retrouvera son éclat initial.

